



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia

V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail: cailaspezia@libero.it – www.cailaspezia.it)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI DELLE 5T- RIVIERA Alla data del 24-1-2012

Sentiero N°	Itinerario	Problemi	Percorribilità	Interventi di ripristino
1	Portovenere - Telegrafo	Messo in sicurezza al Pitone Revocata ordinanza di chiusura	Percorribile	
1	Telegrafo - Cigoletta	Problemi di pulizia in alcuni tratti. In qualche punto la sede del sentiero è molto ridotta dall'erosione.	Percorribile con qualche lieve difficoltà vicino alla Cigoletta	Pulizia del sentiero. Miglioramento del fondo (a spot)
1	Cigoletta . Soviore	Smottamento in 2 punti tra Foce di Drignana e Termine. Notevoli problemi di pulizia in alcuni tratti.	Percorribile con attenzione su tutto il tratto; difficoltà di transito per la vegetazione in alcuni tratti	Pulizia del sentiero e rimozione di alberi. Miglioramento del fondo (a spot)
1	Soviore – Punta Mesco	Ripristinato il tratto franato e pulito. Da migliorare la segnaletica	Percorribile	
1	Punta Mesco – Levante	Vi sono alberi sul percorso e alcune microfrane che consentono il passaggio. Mancanza di segnaletica a Punta Mesco	Percorribile con attenzione	Rimossi gli alberi. Problemi di segnaletica



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia

V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail: cailaspezia@libero.it – www.cailaspezia.it)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI DELLE 5T- RIVIERA Alla data del 24-1-2012

Sentiero N°	Itinerario	Problemi	Percorribilità	Interventi di ripristino
3	Telegrafo - Riomaggiore	Presenza di alcune microfrane sul percorso. Pulizia nel tratto Telegrafo – Montenero. Alcuni alberi sul sentiero, interessato in parte dall'incendio. Canalizzazione acqua da migliorare vicino a Riomaggiore	Percorribile con attenzione in alcuni punti. Chiuso da ordinanza causa presenza alberi pericolanti dopo l'incendio	Pulizia, rimozione alberi sul percorso; eliminazione microfrane e ripristino muretti, canalizzazione acqua
3a	Telegrafo - Riomaggiore	Sentiero da pulire parzialmente nel tratto tra Montenero e la Litoranea; notevoli avvallamenti nello sterrato che parte dal Telegrafo. Parte del percorso (sopra Montenero fino allo sterrato per Volastra) interessato dall'incendio	Percorribile su tutto il tratto Chiuso da ordinanza fino a Montenero causa presenza alberi pericolanti dopo l'incendio	Pulizia del sentiero in un tratto
01	La Croce - Riomaggiore	Necessità di pulizia dalla Litoranea a La Croce (e pure un breve tratto prima della strada) . Alberi sul sentiero. Il percorso sopra alla strada fino all'ingresso nel bosco è stato attraversato dall'incendio	Percorribile su tutto il tratto; qualche difficoltà nel transito a causa della vegetazione	Pulizia (pesante) del sentiero e rimozione di pini sul percorso
6	Bivio sent. 1 - Manarola	Alcune frane di piccole dimensioni sul percorso. Necessità di pulizia e rimozione alberi da Volastra al sent.1. Segnaletica orizzontale OK	Percorribile con attenzione	Rimozione frane, ripristino muretti; pulizia e rimozione



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia

V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail: cailaspezia@libero.it – www.cailaspezia.it)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI DELLE 5T- RIVIERA Alla data del 24-1-2012

		fino a Volastra		alberi nella parte alta
--	--	-----------------	--	-------------------------

Sentiero N°	Itinerario	Problemi	Percorribilità	Interventi di ripristino
6b	Bivio sent. 1 – Case Bovera	Erosione del fondo del sentiero in qualche punto; necessità di pulizia in qualche tratto e rimozione di alcuni alberi sul sentiero	Percorribile con attenzione	Pulizia del sentiero in alcuni tratti e rimozione degli alberi
6d	Volastra – Case Pianca	Pulito e risegna lato completamente	Percorribile	
7a	Cigoletta - Corniglia	Sentiero sufficientemente pulito, con alberi sul percorso nel tratto tra la strada dei santuari e Corniglia. Pulito nel tratto da Corniglia al bivio con il 6d Punto esposto tra strada e sentiero 1 (Verifica CAI)	Percorribile su tutto il tratto con qualche difficoltà dove ci sono i pini caduti	E' necessario rimuovere i pini attraverso il sentiero. Si può ricavare un sentiero a lato strada nel tratto lungo la via dei santuari.
7	Cigoletta - Vernazza	Vi sono 2 frane che hanno interrotto la sede del sentiero: una sopra e l'altra sotto lasciando l'abitato di S. Bernardino. Parti del sentiero erose dalla pioggia tra S. Bernardino e Vernazza. Vi sono dei tratti del sentiero da pulire dalla vegetazione.	Non percorribile	Eliminazione delle frane e ripristino sentiero; pulizia dei tratti con vegetazione. Verificare possibilità di attrezzarlo con cavo (CAI)
7b	San Bernardino – Prevo	Da pulire	Percorribile	



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia

V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail: cailaspezia@libero.it – www.cailaspezia.it)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI DELLE 5T- RIVIERA Alla data del 24-1-2012

Sentiero N°	Itinerario	Problemi	Percorribilità	Interventi di ripristino
8	Foce Drignana - Vernazza	Presenza di alcune frane, in alcuni casi con interruzione del sentiero e molte microfrane. Necessità di pulizia del corso di alcuni ruscelli. Alcuni pini sul sentiero e una frana tra Reggio e Drignana	Non percorribile	Eliminazione delle frane e ricostruzione dei muretti e della sede del sentiero. Pulizia dei ruscelli. Rimozione alberi
8a	Reggio – San Bernardino	Presenza di molte frane sia in zona boschiva che nelle aree coltivate e seguente interruzione del sentiero. Erosione del percorso in molti tratti. Molti alberi caduti sul sentiero. L'erosione ai lati del letto dei torrenti e la distruzione di ponticelli in alcuni casi ha reso difficile o impossibile passare. Pulizia di alcuni tratti del sentiero	Non percorribile	Eliminazione delle frane; ricostruzione della sede del sentiero interrotta da frane o dai torrenti, pulizia e rimozione degli alberi dal percorso
8b	Termine - Reggio	Sistemato	Percorribile	
9	Soviore - Monterosso	Eliminati gli ostacoli sul sentiero il cui fondo rimane sconnesso; si potrebbe percorrere (con difficoltà per il fondo sconnesso)	Non percorribile in quanto dopo la rotonda Monterosso è off- limits.	Ricostruzione della sede e opere di messa in sicurezza del sentiero



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia

V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail: cailaspezia@libero.it – www.cailaspezia.it)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI DELLE 5T- RIVIERA Alla data del 24-1-2012

Sentiero N°	Itinerario	Problemi	Percorribilità	Interventi di ripristino
14a	Sella Bagari - Monterosso	Da pulire e ripristinare collegamento con Fegina	Non percorribile	Inizio lavori previsto per la settimana 3 di gennaio
10	Monterosso – Punta Mesco	Presente una notevole erosione in alcuni tratti; necessità di pulizia a spot; alcuni alberi sul percorso	Percorribile su tutto il tratto	Migliorare il fondo del sentiero in alcuni tratti; pulizia a spot ;rimozione di pochi pini sul percorso
22	Levanto - Colla Bagari	Presenza di frane nella parte centrale del percorso con interruzione del sentiero o con difficoltà di passaggio. Tratti di fondo erosi dall'acqua. Il sentiero per le sue caratteristiche non presenta problemi di pulizia nel tratto in alto; nella parte medio bassa vi sono dei tratti che necessitano di manutenzione frequente.	Percorribile	Eliminate frane ed alberi dal percorso. Ripristinata segnaletica
12	Levanto – Colle di Gritta	Sul sentiero vi sono numerose frane nel tratto dopo aver lasciato a Villanova la provinciale per Monterosso fino all'abitato di Fontona. Nel	Percorribile con difficoltà	Eliminazione delle frane e ripristino della sede del sentiero. Pulizia in



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia

V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail: cailaspezia@libero.it – www.cailaspezia.it)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI DELLE 5T- RIVIERA Alla data del 24-1-2012

		medesimo tratto vi sono dei punti da pulire, qualche albero sul percorso.		alcuni punti e rimozione alberi.
--	--	---	--	----------------------------------

Sentiero N°	Itinerario	Problemi	Percorribilità	Interventi di ripristino
574C (numero REL)	Collegamento Sentiero 1 – Sentiero 12 passando per il santuario della Madonna del Soccorso	Vi sono alcune microfrane su muretto a secco e un paio di frane tra il bivio con il sentiero 12 e il santuario. In un punto la sede del sentiero è molto ridotta. La rimanente parte del sentiero fino al sentiero 1 non è stata ispezionata. Si stima che non vi siano frane	Percorribile con attenzione	Eliminazione delle frane e ripristino della sede del sentiero.
18	Levanto - Bardellone	Il sentiero non ha problemi fino a S. Bartolomeo; nel tratto medio alto vi è qualche tratto soggetto ad infrascarsi e vi sono pini sul percorso. Un tratto con forte erosione appena sotto la strada del Bardellone. Segnaletica orizzontale scarsa, segnava a volte poco leggibili	Percorribile	Da rimuovere i pini sul percorso; migliorare il fondo in qualche tratto; migliorare segnaletica orizzontale
24	Levanto - Foce di Montale	La parte del sentiero da Foce di Montale a Loreto è soggetta ad infrascarsi. Attualmente si passa abbastanza bene; potrebbero esserci delle difficoltà in primavera in qualche punto. Segnaletica orizzontale insufficiente, sopra tutto in basso	Percorribile	Da pulire in qualche tratto; da migliorare la segnaletica orizzontale.



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia

V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail: cailaspezia@libero.it – www.cailaspezia.it)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI DELLE 5T- RIVIERA Alla data del 24-1-2012

14	Levanto - Colla Bagari	Presenza di alcune piccole frane nel tratto sterrato salendo da Levanto; pini caduti sul percorso; tratto da pulire nella zona di attraversamento del torrente	Percorribile	Eseguita la pulizia, rimane da rinnovare la segnaletica
----	------------------------	---	---------------------	---

Sentiero N°	Itinerario	Problemi	Percorribilità	Interventi di ripristino
2	Vernazza - Corniglia	Presenza di frane di grande estensione, interruzione del sentiero in più punti, fondo sconnesso o pieno di detriti in alcuni tratti. Da valutare la possibilità di utilizzare tratti alternativi per un recupero in tempo ragionevole	Non percorribile	Interventi complessi di recupero; ricostruzione dei muretti a secco dove ci sono microfrane
2	Monterosso - Vernazza	Presenza di numerose frane estese con interruzione del sentiero in diversi punti. Da valutare la possibilità di utilizzare tratti alternativi per un recupero in tempo ragionevole	Non percorribile	Interventi complessi di recupero; ricostruzione dei muretti a secco dove ci sono microfrane
2	Corniglia - Manarola	Presenza di una frana di grande estensione con interruzione del sentiero. Altre frane incombenti sul sentiero	Non percorribile	Pronto progetto esecutivo per il ripristino del percorso
2	Riomaggiore – Manarola (Via dell'amore)	Nessun rilievo	Percorribile	-
6d	Bivio sentiero 4 – Monesteroli (Scalinata di Monesteroli)	Presenza di una microfrana su muretto a secco nel tratto comune al sentiero 4b (poco prima	Percorribile fino all'abitato di Monesteroli	Eliminazione della microfrana. Ripristino



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione della Spezia

V.le G. Amendola, 196 – 19122 La Spezia tel. 0187/22873
– (cel. 3468530803) (e-mail: cailaspezia@libero.it – www.cailaspezia.it)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

SITUAZIONE DELLO STATO DEI SENTIERI DELLE 5T- RIVIERA Alla data del 24-1-2012

		del bivio per Monesteroli). Dissestato il percorso tra la fine dell'abitato di Monesteroli e il mare		(da valutare) del sentiero da Monesteroli al mare
--	--	---	--	---

Sentiero N°	Itinerario	Problemi	Percorribilità	Interventi di ripristino
11	Campiglia - Persico	Presenza di una microfrana su muro a secco	Percorribile	Eliminazione della microfrana e ripristino muro a secco
4	S. Antonio - <u>Schiara</u>	Presenza di detriti sul sentiero e di alcune microfrane che non impediscono il passaggio in sicurezza	Percorribile	Eliminazione delle microfrane e ripristino dei muretti a secco
4b	Campiglia . Fossola	Presenza di alcune microfrane che non impediscono il passaggio in sicurezza	Percorribile	Eliminazione delle microfrane e ripristino dei muretti a secco